

Pokyny k použití

Ochranný sprej při svařování – bez silikonu

2893-908

Antilox je speciální separační sprej bez silikonu, který velmi spolehlivě zabraňuje ulpívání a připečení okují na obrobku a hrotu trysky, aniž by se poškodil svar. Tím odpadá odstraňování okují špachtlí a následné namáhavé odmašťování. Po jednoduché dodatečné úpravě lze nastříkané díly přelakovat. Antilox lze použít při svařování elektrickým obloukem, jakož i elektroplynovém svařování.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Ošetřované plochy musejí být suché, čisté, bez prachu, zbaveny tuku a oleje a měly by mít pokojovou teplotu. Nádobku před použitím min. 2 minuty důkladně protřepte. Sprej nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 30 cm.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výrobek obsahuje hořlavé hnací plyny! Před svařováním počkejte, dokud není z prostoru odvětráno rozpouštědlo!

POZOR! Teplota při zpracování by měla být min. +15 °C! Při přelakování proveďte kompatibilitu. Doba provětrání je závislá na teplotě okolí a tloušťce vrstvy!

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.