

Pokyny k použití

Aerosolové lepidlo pro extrémní zatížení

400 ml / 2898-552

Superglue je transparentní kontaktní lepidlo s nepatrným zápachem s vysokou a rychlou okamžitou lepicí silou. Lepí různé plasty, textilie, pěnové hmoty, plst', kůži, lepenku, dřevo, potahy z koženky nebo látky, vinyl, izolační rohože a gumu s materiálem stejného druhu nebo uvedené materiály navzájem, jakož i nelakované a lakované kovy. Lepidlo se v závislosti na zatížení a materiálu dá použít k lepení v rámci teplotního rozsahu od -25 °C až +70 °C, krátkodobě až +80 °C.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Nádobku před použitím řádně protřepete! Tence nastříkejte na čisté, odmaštěné a suché plochy ze vzdálenosti 20 - 30 cm a cca 3 - 5 minut nechte odvětrat (v závislosti na okolní teplotě a nasákavosti podkladu). Poté silným tlakem stlačte. Na kovové povrchy, porézní, nerovné nebo nasákavé podklady nejdříve naneste velmi tenkou vrstvu lepidla, 5 minut nechte odvětrat a až poté nastříkejte vrstvu lepidla - jak je uvedeno výše, nechte odvětrat a plochy stlačte dohromady. Optimální doba odvětrání se dosáhne tehdy, pokud povrch lepidla po přitlačení prstem netahá už žádná vlákna a na ohmat je suchý. Konečná pevnost se dosáhne po 24 hodinách. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!** K zabránění slepení ventilu a rozprašovací hlavy je po použití nutno nádobku otočit dnem nahoru a stříkáním naprázdno ventil pročistit, dokud z něj nezačne vycházet pouze hnací plyn. **POZOR!** Teplota při uskladnění a zpracování nesmí klesnout pod +18 °C! Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.